



1. * Размеры для справок.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Рым-болты поз. 31 и стойки поз. 17 снять после монтажа.
4. Винтами поз. 9 регулировать высоту в установочном прямке.
5. Привод поворота поз. 6 установить при помощи химических анкеров. Для сверления отверстий в бетоне изготовить кондуктор.
6. Точность остановки регулировать линейками поз. 16
7. Перед установкой цель поз. 12 смазать смазкой ВНИИ НП232 ГОСТ14068-79.
8. Отв. М10 сечение Р-Р сверлить по ответной детали поз. 12.


					ПК-01.000 СБ				
					Круг поворотный	Литер.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				5292	1:10
Разраб.	Лебедев								
Провер.									
Т. контр.									
Выпуст.					Сборочный чертеж	Лист 1		Листов 2	
Н. контр.									
Утв.									




Г-Г (1:5)




Б-Б (1:5)




Л (1:5)




Н (1:2)




Е-Е




М




В-В (1:5)



И-И (1:5)



Р-Р (1:1)



П-П (1:1)

