Рис.2. Пломбировка джампера СЕРВИС



Рис.3. Внешняя пломба



– термопреобразователи пломбируют через отверстие в головке и отверстие в накидной гайке на гильзе навесной пломбой. Пломбировка осуществляется через пломбировочное отверстие в штуцере (рис.4)

– преобразователи давления пломбируют через отверстие в головке и отверстие в накидной гайке на гильзе навесной пломбой;

– питание ВЗЛЕТ со стороны высокого и низкого напряжения (клеммник и ручки управления автоматов).

рис.4