

Рис.2. Пломбировка джампера СЕРВИС





Рис.3. Внешняя пломба



– термопреобразователи пломбировать через отверстие в головке и отверстие в накидной гайке на гильзе навесной пломбой. Пломбировка осуществляется через пломбировочное отверстие в штуцере (рис.4)

– преобразователи давления пломбировать через отверстие в головке и отверстие в накидной гайке на гильзе навесной пломбой;

– питание ВЗЛЕТ со стороны высокого и низкого напряжения (клеммник и ручки управления автоматом).

рис.4

