

Рис.2. Пломбировка джампера СЕРВИС





Рис.3. Внешняя пломба



- термопреобразователи пломбируют через отверстие в головке и отверстие в накидной гайке на гильзе навесной пломбой. Пломбировка осуществляется через пломбировочное отверстие в штуцере (рис.4)
- преобразователи давления пломбируют через отверстие в головке и отверстие в накидной гайке на гильзе навесной пломбой;
- питание ВЗЛЕТ со стороны высокого и низкого напряжения (клеммник и ручки управления автоматов).

рус.4

