

08,10,2018

АРМАТУРА А500С

8	L=6000	
8	/L= 11700	42400
10	L=11700	42700
12	L=11700	41500
14	L=11700	
16	L=11700	38000
18	L=11700	38800
20	L=11700	
22	L=11700	38400
25	L=11700	38000
28	L=11700	38000
32	L=11700	
36	L=11700	

АРМАТУРА АIII 25Г2С

10	L=11700	
12	L=11700	44000
14	L=11700	40000
16	L=11700	40000
18	L=11700	40000
20	L=11700	40000
22	L=11700	40000
25	L=11700	40000
28	L=11700	40000
32	L=11700	40000

КАТАНКА

6,5	L=6000	41500
-----	--------	-------

АРМАТУРА АI

8	/L=6000	
10	L=6000	43200
10	L=11700	
12	L=11700	42200
14	L=11700	38700
16	L=11700	38700
18	L=11700	38700
20	L=11700	38700

Лист г/к 3 сп 5

2*1250*2500	44300
3*1250*2500	44000
4*1500*6000	43800
5*1500*6000	43700
6*1500*6000	43600
8*1500*6000	44100
10*1500*600	43000
12*1500*6000	43000
14*1500*6000	
16*1500*6000	

Угол

25*25*4 L=6000	45000
40*40*4 L=12000	45000
50*50*5 L=12000	43000
63*63*5 L=12000	43800
75*75*6 L=12000	45000

Швеллер

12У L=12000	55600
16У L=12000	56700
18У L=12000	57500

ПРОВОЛОКА

1,2 мотки	56500
-----------	-------