

1. Вилка кабельная для сварочного аппарата 10-25 ( папа ) - 10 шт.
2. Вилка кабельная для сварочного аппарата 35-50 ( папа ) - 10 шт.
3. Вилка кабельная для сварочного аппарата 35-70 ( папа ) - 10 шт.
4. Вилка 220 v ( 16 A ) - 50 шт.
5. Вилка 380 32A ( 5pin ) - 20 шт.
6. Розетка панельная для сварочного аппарата 10-25(мама) - 10 шт.
7. Розетка панельная для сварочного аппарата 35-50(мама) - 10 шт.
8. Розетка панельная для сварочного аппарата 50-70(мама) - 10 шт.
9. Разъем кабеля-коннектора Ultimate 6pin "мама" - 5 шт.
10. Сварочный держак 300A - 10 шт.
11. Выключатель для сварочного аппарата (клавишный, 16А, 250V, 33мм х 25мм) - 20 шт.
12. Зажим массы Пластина 300А - 10 шт.