

Кран шаровой с рукояткой, сварной, BROEN BALLOMAX, полный проход $P_y=25$ кгс/ см²
Ду50 - 4 шт.;

Кран шаровой с рукояткой, сварной, BROEN BALLOMAX, полный проход $P_y=25$ кгс/ см²
Ду32 - 4 шт.;

Кран шаровой с рукояткой, сварной, BROEN BALLOMAX, полный проход $P_y=25$ кгс/ см²
Ду20 - 4 шт.;

Шаровой кран Ду 10; P_y 1,6(16) 12X18H10T КШ.Ш.010.016-01 - 3 шт.;

Шаровой кран BG Ду8, P_y 6,9(69) 316L BGSS-ML10-07 - 7 шт.;

Шаровой кран BG Ду10, P_y 6,9(69) 316L BGSS-ML14-11 - 3 шт.;

Шаровой кран Ду 6; P_y 1,6(16)12X18H10T КШ.Ш.006.016-01 - 1 шт.;

Шаровой кран Ду 14; P_y 1,6(16) 12X18H10T КШ.П.014.016-01 - 1 шт.;

Шаровой кран Ду 50; P_y 1,6(16) 12X18H10T КШ.П.050.016-01 - 2 шт.;

Шаровой кран Ду 20; P_y 1,6(16) 12X18H10T КШ.П.020.016-01 - 1 шт.;