

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Тема: О приобретении запасных частей

В связи с поломкой вала натягивающего колеса (ленивец) бульдозера DRESSTA TD-15M, прошу приобрести ремкомплекты в количестве 2 шт, в следующем составе:

№ п.п	Наименование материала.	Кол-во	Ед. изм.	Номенклатурный №
1	Втулка подшипника	2	Шт.	588-14-1084
2	Вал колеса натягивающего	1	Шт.	588-14-0134
3	Шайба	2	Шт.	588-14-1067
4	Крышка опорная	2	Шт.	588-14-1068
5	Болт	12	Шт.	376-89-1042-0
6	Шайба упрочненная	12	Шт.	376-89-1770-0
7	Уплотнение	2	Шт.	881-01-2114
8	Наборное уплотнение	2	Шт.	881-14-0016
9	Стопор	2	Шт.	588-14-1069
10	Уплотнение	2	Шт.	881-01-2089
11	Пробка	1	Шт.	376-89-1729-0
12	Пробка	1	Шт.	376-89-1731-0
13	Кольцо установочное	2	Шт.	588-14-1070

Установочный комплект натяжного колеса в количестве- 1 шт, в следующем составе:

14	Брусек левый	1	Шт.	590-14-1064
15	Брусек правый	1	Шт.	590-14-1065
16	Кольцо установочное	2	Шт.	588-14-1070
17	Болт	2	Шт.	376-89-1144-0
18	Штифт	1	Шт.	376-89-1452-0