

Стол - 3 шт

Стул - 1 шт.

Стул со спинкой - 2 шт.

Стол-подставка под пароконвектомат 3 шт.

Стол производственный  $Y \times 600 \times 850$ , где  $Y$  допустимый суммарный размер всей свободной рабочей поверхности от 3,6 до 5,4м., допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой - 12 шт.