

<p>Бобышка; DN 15; PN 100; длина 50 мм; 12X18H10T; присоединение (вход) под приварку; Приварка; присоединение (выход) резьбовое внутренняя; М 20x1,5; расчетная температура: минус 50 С/плюс 600 С; ОСТ 26.260.460-99</p>	<p>1</p>	<p>шт</p>
<p>Бобышка; DN 20; PN 100; длина 75 мм; 12X18H10T; присоединение (вход) под приварку; Приварка; присоединение (выход) резьбовое внутренняя; NPT 3/4"; расчетная температура: минус 50 С/плюс 600 С</p>	<p>4</p>	<p>шт</p>

Штуцер резьбовой; DN 15; PN 100; 12X18H10T; присоединение (вход) под приварку; Приварка; присоединение (выход) резьбовое наружная К 1/2"; расчетная температура: минус 50 С/плюс 425 С; эквивалент ТУ 36-1118-84	21	шт
Штуцер резьбовой; DN 15; PN 100; 09Г2С; присоединение (вход) под приварку; Приварка- под трубу 20x3,0; присоединение (выход) резьбовое наружная К 1/2"; расчетная температура: минус 50 С/плюс 425 С; эквивалент ТУ 36-1118-84	5	шт
Штуцер резьбовой; DN 15; PN 100; длина 118 мм; 12X18H10T; присоединение (вход) под приварку; Приварка- под трубу 20x3,0; присоединение (выход) резьбовое наружная G 3/8"; - ; расчетная температура: минус 50 С/плюс 425 С	2	шт
Штуцер резьбовой; DN 15; PN 100; 09Г2С; присоединение (вход) под приварку; Приварка- под трубу 20x3,0; присоединение (выход) резьбовое наружная М 20x1,5; расчетная температура: минус 50 С/плюс 425 С	1	шт