

ВЫСОКОЛЕТУЧИЙ УГОЛЬ

Показатели		Единица измерения	Марка угля		
			ДМСШ	ДПКО	ДО
Влага (рабочее состояние)	Wrt	%	18,7	17	17,4
Зола (сухое состояние)	Ad	%	12.0	8,2	7,9
Выход летучих веществ (сухое беззольное состояние)	Vdaf	%	41,5	42,2	42
Сера (сухое состояние)	Std	%	0,57	0,4	0,24
Низшая теплота сгорания (рабочее состояние)	Qn	ккал/кг	4950	5285	5302
Размер		мм	0-25	25-200	25-50

HIGH VOLATILE COAL

Parameters		Unut	Coal Grade		
			DMSSh	DPKO	DO
Moisture (as received basis)	Wrt	%	18,7	17	17,4
Ash (dry basis)	Ad	%	12.0	8,2	7,9
Volatile Matter (dry ash free basis)	Vdaf	%	41,5	42,2	42
Sulphur (dry basis)	Std	%	0,57	0,4	0,24
Net Calorific Value (as received basis)	Qn	Kcal/kg	4950	5285	5302
Size		mm	0-50	0-25	25-200

НИЗКОЛЕТУЧИЙ УГОЛЬ

Показатели		Единица измерения	Марка угля	
			ТОМСШ	
Влага (рабочее состояние)	Wrt	%	8	
Зола (сухое состояние)	Ad	%	10	
Выход летучих веществ (сухое беззольное состояние)	Vdaf	%	8	
Сера (сухое состояние)	Std	%	1,1	
Низшая теплота сгорания (рабочее состояние)	Qn	ккал/кг	6500	
Размер		мм	0-100	

LOV VOLATILE COAL

Parameters		Unut	Coal Grade	
			ТОМСШ	
Moisture (as received basis)	Wrt	%	8	
Ash (dry basis)	Ad	%	10	
Volatile Matter (dry ash free basis)	Vdaf	%	8	
Sulphur (dry basis)	Std	%	1,1	
Net Calorific Value (as received basis)	Qn	Kcal/kg	6500	
Size		mm	0-100	

НИЗКОЛЕТУЧИЙ УГОЛЬ

Показатели		Единица измерения	Марка угля	
			ТОМСШ	
Влага (рабочее состояние)	Wrt	%	8	
Зола (сухое состояние)	Ad	%	16	
Выход летучих веществ (сухое беззольное состояние)	Vdaf	%	8	
Сера (сухое состояние)	Std	%	1,1	
Низшая теплота сгорания (рабочее состояние)	Qn	ккал/кг	6500	
Размер		мм	0-100	

LOV VOLATILE COAL

Parameters		Unut	Coal Grade	
			ТОМСШ	
Moisture (as received basis)	Wrt	%	8	
Ash (dry basis)	Ad	%	16	
Volatile Matter (dry ash free basis)	Vdaf	%	8	
Sulphur (dry basis)	Std	%	1,1	
Net Calorific Value (as received basis)	Qn	Kcal/kg	6500	
Size		mm	0-100	

НИЗКОЛЕТУЧИЙ УГОЛЬ

Показатели		Единица измерения	Марка угля		
			AK	AKO	AO
Влага (рабочее состояние)	Wrt	%	6	6	6
Зола (сухое состояние)	Ad	%	6	6	6
Выход летучих веществ (сухое беззольное состояние)	Vdaf	%	3	3	3
Сера (сухое состояние)	Std	%	2	2	2
Низшая теплота сгорания (рабочее состояние)	Qn	ккал/кг	7 000	7100	7200
Размер		мм	50-100	25-100	25-50

LOV VOLATILE COAL

Parameters		Unut	Coal Grade		
			AK	AKO	AO
Moisture (as received basis)	Wrt	%	6	6	6
Ash (dry basis)	Ad	%	6	6	6
Volatile Matter (dry ash free basis)	Vdaf	%	3	3	3
Sulphur (dry basis)	Std	%	2	2	2
Net Calorific Value (as received basis)	Qn	Kcal/kg	7 000	7100	7200
Size		mm	50-100	25-100	25-50