

ПЛОМБИРОВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА

При подписании акта о вводе в эксплуатацию узла учета узел учета пломбируется.

Пломбирование узла учета осуществляется:

а) представителем теплоснабжающей организации в случае, если узел учета принадлежит потребителю;


б) представителем потребителя, у которого установлен узел учета.

Места и устройства для пломбировки узла учета заранее готовятся монтажной организацией. Пломбировке подлежат места подключения первичных преобразователей, разъемов электрических линий связи, защитных крышек на органах настройки и регулировки приборов, шкафы электропитания приборов и другое оборудование, вмешательство в работу которого может повлечь за собой искажение результатов измерений. (п.71 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя).

Места пломбировки приборов узла учета :

– монтажный отсек теплового счетчика пломбуют двумя навесными пломбами ;

Рис.1



– место пломбирования ВЗ/ЕТ: шпилька (болт) монтажного комплекта и верхняя крышка электронного преобразователя;

По завершению пуско-наладочных работ установить перемычку на джампер J4 (рис.2), закрыть его пломбировочной чашкой, закрепить винтом и опломбировать эксплуатационной пломбой. Протянуть проволоку через диагональные отверстия в крышке и корпусе вычислителя, скрутить ее и опломбировать навесной пломбой (рис.3). Кроме того, для защиты от несанкционированного доступа при транспортировке, хранении или эксплуатации может быть опломбирована крышка измерительного блока.
