




— Штрихом обозначены мнимые линии для определения точек сверления

**** - размеры для справок**

					Образец №2				
					ОСО 32.008-2009 №2	Лист		Масса	Масштаб
изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата					1:1
Разраб.		Шитиков С.В.		15.05.18					
Пров.		Макарова Т.И.		15.05.18					
Т.констр.						Лист		Листов 1	
Н.констр					Сталь осевая				
Утв.									