

1. Расходомер

$Q_{\min}=0.001-0.006\text{ м}^3/\text{ч}$, $Q_{\max}$ должен быть выше $2\text{ м}^3/\text{ч}$, Погрешность до 0,29%. Наличие объемного импульсного выхода обязательно.

2. Расходомер

По ГК-10/6, $Q_{\min}=0.016\text{ м}^3/\text{ч}$, $Q_{\max}$ должен быть выше $10\text{ м}^3/\text{ч}$ (10, 16,25 $\text{ м}^3/\text{ч}$), Погрешность до 0,5%. Для быстрой разработки, требуются импульсный и(или) частотные выхода.

3 . Расходомер

По ВК-3, $Q_{\min}=0.01\text{ м}^3/\text{ч}$, $Q_{\max}$ должен быть выше, либо равно $3\text{ м}^3/\text{ч}$, Погрешность до 0,5%. Для быстрой разработки, требуются импульсный и(или) частотные выхода.