

1	Труба полипропиленовая (PPR) (2 м) d 32 мм, PN 20, отрезок ≥ 2 м	60 шт
2	Угольник полипропиленовый (PPR) 90°, d 32 мм, PN 25, до +95°C	50 шт
3	Муфта соединительная (PPR) Прямая для пайки, d 32 мм	25 шт
4	Муфта комбинированная PPR (разъемная) Сторона А: пайка PPR 32 мм / Сторона Б: нар. резьба 3/4"	20 шт
5	Хомут металлорезиновый для крепления труб Диапазон 32-36 мм, с дюбель-шурупом	85 шт
6	Опора (клипса) для труб Пластиковая, для трубы 32 мм	50 шт
7	Штуцер (переходник) "елочка" Для шланга 8 мм, резьба 1/2", латунь	24 шт
8	Быстросъемное соединение (мама) Внутр. резьба 1/2", никелированная сталь	24 шт
9	Заглушка латунная Внутр. резьба G 3/4", никель	20 шт
10	Футорка (переходная муфта) С 1 1/4" (нар.) на 3/4" (внутр.), до 16 бар	4 шт
11	Заглушка латунная Наружная резьба 1/4", до 16 бар	2 шт
12	Муфта комбинированная PPR Сторона А: пайка PPR 32 мм / Сторона Б: нар. резьба 3/4"	4 шт
13	Коллектор (гребенка) с шаровыми кранами Вход/выход 3/4", 4 отвода 1/2", латунь	18 шт

14	Тройник полипропиленовый (PPR) 32x32x32 мм, для пайки	16 шт
15	Кран шаровой полипропиленовый Под пайку 32 мм, рычажная ручка	18 шт
16	Крепление V-образное для профнастила М8, длина 100 мм, с гайкой	60 шт
17	Кран шаровой мини Резьба вн/вн 1/4", латунь, до +110°С	2 шт
18	Воздуховод гибкий (полиэфирный) d 110 мм, полиэфир, спираль из стали	2 шт